

Succession des symboles de lavage

lavage - blanchiment - séchage - repassage - nettoyage professionnel :     

Symboles de lavage

Lavage

 lavage à la main	 max. 40°C	 max. 60°C traitement modéré
 max. 30°C	 max. 40°C traitement modéré	 max. 95°C
 max. 30°C traitement modéré	 max. 40°C traitement très modéré	 ne pas laver
 max. 30°C traitement très modéré	 max. 60°C	

Blanchiment

 tout agent de blanchiment autorisé	 uniquement agent de blanchiment oxygéné / non chloré	 pas de blanchiment
---	--	--

Séchage

 séchage en sèche-linge, température modérée	 séchage en sèche-linge, température normale	 ne pas sécher en sèche-linge
--	---	--

Repassage

 max. 110°C	 max. 150°C	 max. 200°C	 ne pas repasser
---	--	--	---

Nettoyage professionnel

 nettoyage professionnel à sec, traitement normal	 nettoyage professionnel à sec, traitement modéré	 pas de nettoyage à sec
---	--	--